

1:50,000 地形図 NJ-54-29-9
こばやし (日光9号)

地すべり地形分布図 小 林

Landslide Map of KOBAYASHI



凡 例

輪郭構造
滑落崖と側方崖

新鮮なまたは開析されていない冠頂をもつ滑落崖

部分的に開析されている冠頂をもつ滑落崖

冠頂が著しく開析された滑落崖

冠頂が丸味をおびて不明瞭になった滑落崖

開析されて無くなってしまった冠頂・滑落崖の推定復元位置

共通の冠頂をもち、互いに反対方向を向く滑落崖

中・緩斜の流れ懸すべり面が地表に露出し、滑落崖にあたる急崖を呈しない斜面。冠頂は尾根の反対側斜面とすべり面との交線である。

後方崖、多重後縁等

移動体の輪郭・境界

後方に滑落崖があり、移動体の輪郭が明確ないし判定可能

後方の滑落崖は明瞭であるが、移動体の輪郭の判定が困難

滑落崖はほとんど開析されてしまったが過去の移動体の一部（不安定土境）が残存している

ほかの移動体や堆積物におおわれた部分

斜面体の移動の初期状態、基岩から分離していないとしても不安定域・移動域と推定される範囲

斜面移動体かどうか判定できない山体・小丘

脚部縁・削刺域下限

内部構造

二次・小滑落崖、崩壊の開析程度に応じて輪郭構造の場合と同様に表わす

サブユニットの境界、内部(二次)移動体輪郭

移動体内の小尾根

幅の広い滑状凹地、亀裂

幅の狭い滑状凹地、亀裂

雁行亀裂

線状窪地・小谷底線、一は谷の出口または谷底の傾斜方向

池

水のない窪地

後縁地の前縁

移動方向等
移動体の主移動方向

すべり

クレープ（匍行）

流れ・押出し

落石など

前方への傾動または傾動を伴う移動とその方向

元の斜面傾斜と逆方向へ傾動した斜面の傾斜方向

その他

緊急線

活断層（地すべりを変位させている顕著な断層）

地層面等および節理・断裂の走向・傾斜

行政区画

44.30 2m

36.90 5m

44.40 2m

索引図

守門岳	只見 (新 沢)	宮 下
須 原		針 生
八海山	檜 枝 岐 (日 光)	糸 沢

()内は所属20万分1図の図名

福島県 1. 南会津郡 2. 大沼郡
新潟県 3. 北魚沼郡

