


1:50,000 地形図 NK-54-18-14
たっこ (八戸14号)

地すべり地形分布図 田 子

Landslide Map of TAKKO



凡 例

輪郭構造

滑落崖と側方崖

新鮮なまたは開析されていない冠頂をもつ滑落崖

部分的に開析されている冠頂をもつ滑落崖

冠頂が著しく開析された滑落崖

冠頂が丸味をおびて不明瞭になった滑落崖

開析されて無くなってしまった冠頂・滑落崖の推定復元位置

共通の冠頂をもち、互いに反対方向を向く滑落崖

中・緩斜の流れ盤すべり面が地表に露出し、滑落崖にあたる急崖を呈しない斜面。冠頂は尾根の反対側斜面とすべり面との交線である。

後方崖、多重稜線等

移動体の輪郭・境界

後方に滑落崖があり、移動体の輪郭が明瞭ないし判定可能

後方の滑落崖は明瞭であるが、移動体の輪郭の判定が困難

滑落崖はほとんど開析してしまったが過去の移動体の一部(不安定土塊)が残存している

ほかの移動体や堆積物におわれた部分

斜面体の移動の初期状態、基岩から分離していないとしても不安定域・移動域と推定される範囲

斜面移動体かどうか判定できない山体・小丘

脚部線・削剥域下限

内部構造

二次・小滑落崖、崖線の解析程度に応じて輪郭構造の確信と同様に表わす

サブユニットの境界、内部(二次)移動体輪郭

移動体内の小尾根

幅の広い溝状凹地、亀裂

幅の狭い溝状凹地、亀裂

雁行亀裂

線状窪地・小谷底線、→は谷の出口または谷底の傾斜方向

池

水のない窪地

膨隆地の前線

移動方向等

移動体の主移動方向

すべり

クリープ(匍行)

流れ・押出し

落石など

前方への傾動または傾動を伴う移動とその方向


元の斜面傾斜と逆方向へ傾動した斜面の傾斜方向

その他


遷急線

活断層(地すべりを変位させている顕著な断層)

地層面および節理・断裂の走向・傾斜



青森県
1. 十和田市 2. 三戸郡
岩手県
3. 二戸市



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院 許可なく複製を禁ずる発行の数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平20業複、第723号)」