




輪郭構造
滑落崖と側方崖

新鮮なまたは開析されていない冠頂をもつ滑落崖

部分的に開析されている冠頂をもつ滑落崖

冠頂が著しく開析された滑落崖

冠頂が丸味をおびて不明瞭になった滑落崖

開析されて無くなってしまった冠頂・滑落崖の推定復元位置

共通の冠頂をもち、互いに反対方向を向く滑落崖

中・緩斜の流れ盤すべり面が地表に露出し、滑落崖にあたる急崖を呈しない斜面、冠頂は尾根の反対側斜面とすべり面との交線である。

後方崖、多重稜線等

移動体の輪郭・境界

後方に滑落崖があり、移動体の輪郭が明確ないし判定可能

後方の滑落崖は明瞭であるが、移動体の輪郭の判定が困難

滑落崖はほとんど開析されてしまったが過去の移動体の一部(不安定土境)が残存している

ほかの移動体や堆積物におわれた部分

斜面体の移動の初期状態、基岩から分離していないとしても不安定域・移動域と推定される範囲

斜面移動体かどうか判定できない山体・小丘

脚部線・前斜域下限

内部構造

二次・小滑落崖、崖線の開析程度に応じて輪郭構造の場合と同様に表わす

サブユニットの境界、内部(二次)移動体輪郭

移動体内の小尾根

幅の広い溝状凹地、亀裂

幅の狭い溝状凹地、亀裂

移動方向等
移動体の主移動方向、

すべり

クリープ(進行)

流れ・押出し

落石など

前方への傾動または傾動を伴う移動とその方向

元の斜面傾斜と逆方向へ傾動した斜面の傾斜方向

その他

選急線

活断層(地すべりを変位させている顕著な断層)

地層面等および節理・断裂の走向・傾斜

凡 例

行政區画

索引図

山形県
1. 鶴岡市 2. 西田川郡 3. 東田川郡

新潟県
4. 岩船郡

()内は所属20万分1図の図名

1:50,000 温 海

0 1000 2000 3000

この地図の作成に当たっては、建設省国土院発行の5万分の1地形図を使用しました。(承認番号) 昭61. 総便 第8号

調査者 清水文健・大八木規夫
by Fumitake SHIMIZU
Norio OYAGI
LM-62