



口絵 1 バギオ市内の道路脇で起きた土砂崩れ（撮影：井口 隆）

Fig. 1 Landslide at road shoulder in Baguio City.



口絵 2 バギオ市 Cresencia Village の道路脇の斜面で起きた土砂崩れ（撮影：井口 隆）

Fig. 2 Landslide at Cresencia Village in Baguio City.



口絵 3 バギオ市郊外での土砂災害発生斜面の状況（撮影：井口 隆）

Fig. 3 Landslide in the Yapdue area of Baguio City.



口絵 4 バギオ市の急斜面に密集して建てられた住宅の様子。斜面の上部に立派な家が多い。

Fig. 4 Many houses built on a steep slope in Baguio City.



口絵 5 ベンゲット州ラ・トリニダード リトルキブンガンで起きた高速地すべり災害
Fig. 5 Landslide disaster in Little Kibungan, La Trinidad, Benguet.



口絵 6 リトルキブンガンで発生した地すべりの発生源（右側方崖は断層面）
Fig. 6 Source of the Little Kibungan landslide.



口絵 7 Kennon Road 沿いの渓流から流下した土石流で被災した家屋と道路
Fig. 7 Damaged house and road hit by debris flow on Kennon Road.



口絵 8 Kennon Road 沿いで発生した岩崩れ現場
Fig. 8 Rock slide on Kennon Road.



口絵 9 マリキナ川氾濫原：被災直後のプロビデント地区の洪水痕跡：電線に架かるゴミ（PNRC-Rezal 提供）
Fig. 9 Marikina Flood Plain: Provident Village damaged by Typhoon Ondoy (Courtesy of the PNRC-Rizal).



口絵 10 マリキナ川氾濫原：被災直後のプロビデント地区（PNRC-Rezal 提供）
Fig. 10 Marikina Flood Plain: Provident Village damaged by Typhoon Ondoy (Courtesy of the PNRC-Rizal).



口絵 11 マリキナ川氾濫原：被災したプロビデント地区の堤防

Fig. 11 Marikina Flood Plain: Provident Village damaged by Typhoon Ondoy (Courtesy of the PNRC-Rizal).



口絵 12 マリキナ川の洪水をラグナ湖へと分流するマンガハン洪水放水路の取水口・ロザリオ水門

Fig. 12 Rosario Weir of the Manggahan Flood way to Laguna Lake (Courtesy of MMDA).



口絵 13 マニラ首都圏中央部マカティ市の内水氾濫状況 1
(志賀和民氏撮影)

Fig. 13 Inner Flooding by Typhoon Ondoy in Makati City
(Courtesy of Kazutami Shiga).



口絵 14 マニラ首都圏中央部の都市排水路浚渫状況 (MMDA 提供)

Fig. 14 Dredging urban drainage channels in the Metro Manila
(Courtesy of MMDA).



口絵 15 台風オンディから2か月後のラグナ湖岸に建つ住宅地の浸水状況
(タギグ市パイプリーズ地区 2009 年 11 月 30 日撮影)

Fig. 15 Flooding along Laguna Lake on Nov. 30, 2009, in Taguig City, two months after the Typhoon Ondoy.



口絵 16 台風オンディから2か月後のラグナ湖岸不法占拠住宅地の浸水状況
(2009 年 11 月 30 日撮影)

Fig. 16 Flooding along Laguna Lake on Nov. 30, 2009 in Taguig City, two months after Typhoon Ondoy.