





口絵 1 ハリケーン・カトリーナ 2005 年 8 月 28 日 (レイジアナ州立大学アーススキャンラボ)

Fig. 1 Hurricane Katrina : August 28, 2005 MODIS True-color Satellite Image (LSU Earth Scan Lab, 2005).



口絵 2 ハリケーン・カトリーナ経路 (NOAA)

Fig. 2 Path of Hurricane Katrina (NOAA).



写真 1 Inner Harbor Navigation Canal の破堤箇所の写真。隣接する住宅地（Lower Ninth Ward 地区）、とくに破堤地点周辺では、住宅の倒壊や流動が見られる（2005 年 12 月 1 日撮影）。

Photo 1 Levee breach on Inner Harbor Navigation Canal. Collapse and flowage of houses can be seen.



写真 2 ブルドーザーによる破壊に反対する Lower Ninth Ward 地区の家屋（2005 年 12 月 1 日撮影）

Photo 2 The house opposing destruction by bulldozer in Lower Ninth Ward District.



写真 3 Lake View 地区の浸水状況 (Miki Rohbock 氏提供)
Photo 3 Flooded houses in Lake View District.



写真 4 17th Street Canal の破堤箇所付近の状況 (2005 年 12 月 4 日撮影)
Photo 4 Levee breach on 17th Street Canal.



写真 5 17th Street Canal の破堤地点付近の家屋 (2005 年 12 月 4 日撮影)
Photo 5 Damaged house near the levee breach point on 17th Street Canal.



写真 6 空中から見たルイジアナ州 Plaquemines 地区被害状況 (2005 年 12 月 7 日撮影)
Photo 6 Damaged Area, Plaquemines Parish, seen from the air.



写真 7 風災害の様子:ブルーシートで覆われた屋根 風災害の様子 (2005 年 12 月 2 日撮影)
 Photo 7 Damaged roofs covered by blue sheets.



写真 8 風水害の様子:高層ビルの窓ガラス (2005 年 12 月 2 日撮影)
 Photo 8 Damaged office tower windows.



写真 9 ミシガン州 Biloxi 市の落橋 (2005 年 12 月 3 日撮影)
Photo 9 Collapse of bridge in Biloxi City, Mississippi State.



写真 10 カトリーナ調査チーム現地調査状況
Photo 10 Field survey by NIED Hurricane Katrina Research Team.