


口絵 1 大阪北部の地震(2018年6月18日7時58分発生, M5.9)の震度分布 (J-RISQ 2018/06/18 08:10:35 発表 Ver.7 最終報)

Fig. 1 Seismic intensity map of the 2018 Osaka Earthquake, 2018-06-18 07:58 JST, Magnitude 6.9 from J-RISQ.



口絵 2 K-NET 高槻 (OSK002) 観測点の強震動波形 (K-NET・KiK-net)

Fig. 2 Acceleration waveform of the Takatsuki observation station, OSK002 K-NET/KiK-net.



口絵 3 ブロック塀の崩落(撮影：2018年6月19日，大阪府高槻市富田6丁目)
Fig. 3 Collapse of block fences (June 19, 2018: 6 Tomita, Takatsuki City, Osaka).



口絵 4 瓦の落下(撮影：2018年6月19日，大阪府茨木市宮元町)
Fig. 4 Fall of tiles (June 19, 2018: Miyamoto-cho, Ibaraki City, Osaka).