台風第15号による園芸施設への被害状況に基づく風の解析値の検証

飯塚 聡*・横山 仁*・清水 慎吾*・鈴木 真一*

Validation of Analyzed Winds Based on Greenhouse Damage by Typhoon Faxai (2019)

Satoshi Iizuka, Hitoshi Yokoyama, Shingo Shimizu, and Shin-ichi Suzuki

*Storm, Flood and Landslide Research Division, National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Japan iizuka@bosai.go.jp, yokoyama-h@bosai.go.jp, shimizus@bosai.go.jp, ssuzuki@bosai.go.jp

Abstract

This study compared the characteristics of analyzed winds associated with Typhoon Faxai (2019) during its approach to and landfall over the Chiba Prefecture. Winds estimated from X-band Doppler radar deployed over the metropolitan Tokyo are assimilated into the cloud resolving model. This analyzed 10-m surface winds are compared with those obtained from both the Meso Scale Model (MSM) and the Local Forecast Model (LFM) of the Japan Meteorological Agency along with the NCEP-GFS model. The comparison shows that the analyzed winds well reproduce the 10-m surface wind speed and direction observed at the many AMeDAS stations over the Chiba and Ibaraki prefectures. The regional characteristics of the greenhouse damage observed over the Chiba and Ibaraki prefectures are also explained by the analyzed wind speed.

Key words: Typhoon Faxai (2019), Wind, Greenhouse damage

1. はじめに

令和元年房総半島台風(台風第15号)は最大風 速45 m/sの勢力を維持したまま2019年9月9日3 時頃に三浦半島に接近後東京湾を進み、中心気圧 960 hPa,最大風速40 m/sの勢力で5時頃に千葉市 に上陸した.その後,北東に進み茨城県沖に抜け たが,千葉市では観測史上1位となる最大瞬間風速 57.5 m/sを観測するなど,台風の進行方向の右側に あたる房総半島を中心に広域で暴風となった.この 暴風により房総半島の各地で停電が生じ,長期間に わたり住民生活などに甚大な影響を及ぼした.台風 第15号による農林水産関係の被害総額は814.8 億 円(2019年12月5日,農林水産省調べ)に上り,千 葉県でその約8割(約665億円)(2020年3月19日, 千葉県調べ)を,茨城県で1割(約61億円)(2019年 10月1日,茨城県調べ)の被害となった.また,両 県とも被害額の約7割を園芸施設が占めた.

気象現象の実況把握は、災害対応の初動におい て有効な情報と考えられる.現在、降雨について は、気象庁アメダスによる観測の他に国土交通省に よる XRAIN によるレーダ雨量観測により広範囲の 面的な情報が得られる.一方、風況の情報について は、気象庁アメダスなどによる地点毎の観測情報の みで、広範囲の面的な情報を把握することはできて いない.数値モデルに観測データを組み入れること により補正した解析データは、この問題を補完する 手法の1つとして考えられる.解析データの精度は 年々向上しているものの、今回の台風第15号によ る強風災害の状況把握にどの程度利活用できるのか は明らかではない.そこで,現在利用可能な解析デー タで表現される台風第 15 号の風について比較した 結果を報告する.なお,比較評価に当たっては,気 象庁アメダスの 10 分平均値の地上 10 m での風との 比較の他に,千葉県と茨城県の複数地点で現地調査 した園芸施設の被害状況との対応も比較検討した.

2. 解析データの風の比較

最初に,解析データの風の比較をする.ここで比 較するのは,気象庁から提供されているメソ予報数 値モデル MSM (Meso Scale Model) と局地数値予報モ デル LFM (Local Forecast Model) および雲解像度モデ ル CReSS (Cloud Resolving Storm Simulator) に LFM のデータを側面境界条件として与えると同時に首都 圏に展開している X-NET と呼ばれる X バンド気象 レーダによる観測網 (図 1) から推定した高度 1 km での風の情報¹⁾(図 2a) などを同化することにより得 られた解析データ²⁾である(図 2b).また,参考の ために,米国の NCEP から提供されている水平解像 度 100 km, 50 km, 25 km の GFS の解析データも示す. なお,各データの概要を表1に示す.

図3は、9月9日3時における水平解像度 100 km, 50 km, 25 km の NCEP-GFS の 高度 1 km における風の場と海面気圧分布ならびに MSM と LFM の高度1km の風の場と海面気圧分布, さら に、CReSSの高度1kmの風の場と海面気圧分布を 示したものである.水平解像度 100 km の NCEP-GFS では中心気圧の位置が三浦半島から北西へ大 きくずれているが、その他のデータの中心気圧の位 置は気象庁ベストトラックとほぼ一致している. ベ ストトラックの中心気圧は 960 hPa であるが,水平 解像度 100 km と 50 km の NCEP-GFS では、中心気 圧が 1,000 hPa と著しく過小評価されている.一方, 水平解像度 25 km の NCEP-GFS では、中心気圧 は966 hPa とベストトラックの値に近い. MSM や LFM は、水平解像度が NCEP-GFS の 25 km よりも 細かいが、中心気圧はそれぞれ 982 hPa と 973 hPa となっている. CReSS は LFM を入力データとして いるため、LFM とほぼ同じ値を示す.

高度 1 km での風の分布を見ると, 房総半島の南 端の 35° N, 140° E 付近では, いずれのデータでも 約 50 m/s の風速を示しているが, 水平解像度 25 km の NCEP-GFS には, LFM と似た空間分布が見られ る. 一方, MSM の風の場を見ると, LFM に比べ台







 図2 (a) レーダ観測で推定された9月9日3時の雨量と 高度1kmでの推定風の分布と(b) CReSS での風

Fig. 2 (a) Hourly precipitation and wind field at a height of 1 km estimated by X-NET Radar. (b) Wind field of CReSS.

表1	解析データの名前と解像度					
Table 1	Name and spatiotemporal resolution of data.					

データ名	空間分解能	範囲	時間分解能	
NCEP-GFS	約 100 km	全球	3時間	
NCEP-GFS	約 50 km	全球	3時間	
NCEP-GFS	約 25 km	全球 3時間		
MSM	約 5 km	日本域	1時間	
LFM	約 2 km	関東域	30分	
CReSS	1 km	関東域	10分	

風の進行方向の右側の房総半島周辺での強風域の範囲が小さく、反対側の強風域の位置もやや西へずれている.最も水平解像度が高いCReSSの風を見ると、 LFM に類似しているが、レーダの情報(図2a)が入る進行方向の西側の神奈川県で差異が見られる.

次に、気象庁のアメダスの10分平均の風とMSM, LFM および CReSS の地上10 m での風速・風向を比 較したものを図4に示す.なお、アメダスの風速計 の設置高度は場所により異なるため、指数1/7のベ き乗則で高度10 m での風速に変換している³⁾.レー ダの情報が得られない新島では CReSS, LFM, MSM のいずれも台風通過後の風速が過大評価傾向となる など観測とのずれが大きい.しかし、大島では、台 風が通過した1時頃からレーダのデータ同化による 補正効果で、MSM, LFM と比べて CReSS では観測 に近い風速が再現されている.また、新木場、香取、 成田、茂原、木更津、勝浦、佐倉、横浜、三浦、辻堂、柏、 竜ケ崎でも、最大風速が観測された時刻を中心に MSM, LFM と比べてアメダスで観測に非常に近い風 速が CReSS では再現されている.特筆すべきことは、 最大瞬間風速 52 m を周辺の海上自衛隊館山航空基 地で記録した館山や最大瞬間風速 57.5 m が観測さ れた千葉での風速を CReSS は極めて良く再現して いる点である.ただし、羽田では最大風速観測時刻 直後に風速が不自然に低下している. この原因とし て,細かく複雑な雨雲の状況においてレーダで必ず しも時空間方向に一様に風速データが推定できない ことの他に、観測データを同化する際の時間・空間 的な範囲を決めるパラメータなどの設定による問題 が挙げられる. 但し, 前者については, 国土交通省 の XRAIN など他の観測データを活用することで、 後者の問題については今後事例を増やすことにより パラメータ値を適切にチューニングすれば改善され る可能性が高い.一方,風向については、今回の台 風第15号通過時においては、MSM, LFM, CReSSの いずれもアメダスで観測された値をほぼ再現してい る. これらから, MSM, LFM に比べて, レーダのデー タを同化している CReSS はアメダス地点で観測さ れた10分平均値の値を全体的にはより精度良く再 現していると判断できる.



- **図3** (a) NCEP-GFS: 100 km, (b) NCEP-GFS: 50 km, (c) NCEP-GFS: 25 km, (d) MSM, (e) LFM, (f) CReSS に おける 2019 年 9 月 9 日 3 時の高度 1 km における風速分布 (カラー). 等値線は海面気圧で 5 hPa 毎に示す. 黒太線は気象庁ベストトラックの台風 15 号の経路を表す.
- Fig. 3 Wind field at a height of 1 km at 0300 JST on September 9, 2019 for NCEP-GFS with a horizontal resolution of (a) 100 km, (b) 50 km, and (c) 25 km, and for (d) MSM, (e) LFM, and (f) CReSS. Contour represents SLP (hPa) in 5 hPa interval. Thick black line indicate the JMA best track of Typhoon Faxai.



- 図4 左図:気象庁アメダスで観測された10分平均風速(黒線)とMSM(青線),LFM(黄線),CReSS(赤線)の風速. 右図:風向.上から,新島,大島,羽田,東京,新木場での値.
- Fig. 4 Left panels: Black, blue, yellow, and red lines indicate observed 10-minute averaged wind speed, MSM, LFM, CReSS wind speed at a height level of 10 m at the AMeDAS stations (Niijima, Oshima, Haneda, Tokyo, and Shin-kiba), respectively. Right panels: Same as left panels but for wind direction.



図4(続き) 左図:気象庁アメダスで観測された10分平均風速(黒線)とMSM(青線), LFM(黄線), CReSS(赤線)の風速. 右図:風向. 上から,香取,我孫子,成田,銚子,千葉での値.

Fig. 4 (Continued) Left panels: Wind speed at the AMeDAS stations (Katori, Abiko, Narita, Chosi, and Chiba). Right panels: Same as left panels but for wind direction.



図4(続き) 左図:気象庁アメダスで観測された 10 分平均風速(黒線)と MSM(青線), LFM(黄線), CReSS(赤線)の風速. 右図:風向. 上から,茂原,木更津,鴨川,勝浦,館山での値.

Fig. 4 (Continued) Left panels: Wind speed at the AMeDAS stations (Mobara, Kisarazu, Kamogawa, Katsuura, and Tateyama). Right panels: Same as left panels but for wind direction.



図4(続き) 左図:気象庁アメダスで観測された 10 分平均風速(黒線)と MSM(青線), LFM(黄線), CReSS(赤線)の風速. 右図:風向. 上から,佐倉,横芝,船橋,牛木,坂畑での値.

Fig. 4 (Continued) Left panels: Wind speed at the AMeDAS stations (Sakura, Yokoshiba, Funabashi, Ushiku, and Sakahata). Right panels: Same as left panels but for wind direction.



図4(続き) 左図:気象庁アメダスで観測された10分平均風速(黒線)とMSM(青線), LFM(黄線), CReSS(赤線)の風速. 右図:風向.上から,海老名,横浜,三浦,小田原,辻堂での値.

Fig. 4 (Continued) Left panels: Wind speed at the AMeDAS stations (Ebina, Yokohama, Miura, Odawara, and Tsujidou). Right panels: Same as left panels but for wind direction.



図4(続き) 左図:気象庁アメダスで観測された 10 分平均風速(黒線)と MSM(青線), LFM(黄線), CReSS(赤線)の風速. 右図:風向. 上から,鉾田,土浦,柏,竜ケ崎,長峰(つくば)での値.

Fig. 4 (Continued) Left panels: Wind speed at the AMeDAS stations (Hokota, Tsuchiura, Kashiwa, Ryugasaki, and Tsukuba). Right panels: Same as left panels but for wind direction.

3. 園芸施設の被害状況と風の解析値との対応

園芸施設は部材の種類も少なく、それぞれ許容される設計用の最大瞬間風速が決められており⁴⁾,様々な工法がある家屋等の構造物の被害状況に比べ風速と被害との対応が比較的容易と考えられる.そこで、アメダスに加えて、強風により倒壊した園芸施設の状況およびそれから推定された風向と CReSS の風速データとの対応関係について調べた.台風第15号が通過した後の9月10日から10月初旬にかけて、千葉県および茨城県内を数回に分けて周り、園芸施設の被害状況について調査した.今回の台風第15号により倒壊が確認された園芸施設の地点を表2に、現地調査から推定した各地点での風向を図5に表示する.また、写真1から写真24は、各地点での園芸施設の被害状況を示したものである.

図6から図10に,現地調査した地点で倒壊した 園芸施設から推定された風向とCReSSの風向が一 致した時刻でCReSSの風速が最大の時の風速分布 を示す.南房総市では30m/s以上の風速が,そのほ かの木更津市,八街市,取手市,つくばみらい市,

表 2	現地調査した地点名・緯度・経度との倒壊した
	園芸施設から推定した風向

番号	地名	緯度	経度	風向
1	つくばみらい市	35.96	140.06	北西
2	取手市1	35.90	140.09	南東
3	取手市 2	35.90	140.10	東
4	行方市1	36.10	140.42	北北東
5	行方市 2	36.11	140.47	東
6	鉾田市1	36.17	140.56	東
7	鉾田市 2	36.18	140.56	東と西
8	佐倉市	35.70	140.28	南南東
9	八街市1	35.66	140.30	東
10	八街市 2	35.61	140.32	南東
11	八街市3	35.63	140.31	南東
12	山武市	35.63	140.32	東
13	南房総市1	35.04	139.84	南
14	南房総市2	35.04	139.84	東
15	南房総市3	35.04	139.84	南東
16	館山市1	34.95	139.82	南西
17	館山市 2	34.96	139.80	南
18	木更津市	35.36	140.05	南東
19	君津市1	35.36	140.05	南南東
20	君津市 2	35.35	140.05	東
21	君津市3	35.35	140.05	南南東
22	君津市4	35.34	140.05	南南東
23	君津市5	35.34	140.05	南
24	君津市6	35.34	140.06	南東

Table 2	List	of	wind	direction	estimated	from	the	damaged
	greenhouses at survey points.							

鉾田町では15m/s以上の風速となっていることがわ かる. また, 木更津市ではすぐ近くで 20 m/s 以上の 風速も見られる.今回現地調査を実施した地点では, 通常のパイプハウスの倒壊が確認されたが、 例外的 に南房総市では鉄骨ハウスの倒壊やガラス温室の被 覆材の破損が見られた.木更津市でも,鉄骨ハウス の倒壊は確認されなかったが、ガラス温室の被覆材 の破損は見られた、一般に、最大瞬間風速は10分 平均風速の1.5倍から2倍とされているが、粘性項 に対してレイノルズ平均を施す気象モデルでは、最 大瞬間風速のような乱れを表現することができない ので、CReSS の風速の2倍の値が各地点での最大瞬 間風速として考える. 補強の程度によって変わるが, 園芸施設はその構造部材により風に対する強度が異 なり、通常のパイプハウスでは約30 m/s、鉄骨ハウ スやガラス温室では約50m/s程度が許容される設計 用の最大瞬間風速とされている^{4), 5), 6)}. これらから, CReSS から想定される各地点での最大瞬間風速は、 現地調査で確認された園芸施設の被害特徴と比較的 良く対応していると言える.



- 図5 倒壊した園芸施設から推定した風向分布.赤(青) は進行方向の右(左)側の風向を表す.
- Fig. 5 Wind direction estimated by destructed greenhouse damage. Red (blue) arrows indicate the wind on right (left) hand sides of storm motion direction.



写真1 つくばみらい市 Photo1 Tsukuba-Mirai



写真3 取手市2 Photo 3 Toride 2



写真5 行方市2 Photo5 Namegata 2



写真7 鉾田市2 Photo7 Hokota2



写真2 取手市1 **Photo 2** Toride 1



写真4 行方市1 Photo 4 Namegata 1



写真6 鉾田市1 **Photo 6** Hokota 1



写真8 佐倉市 Photo8 Sakura

防災科学技術研究所主要災害調查 第57号 2020年9月



写真9 八街市1 Photo9 Yachimata1



写真 11 八街市 3 Photo 11 Yachimata 3



写真13 南房総市1 **Photo 13** Minamiboso 1



写真15 南房総市3 Photo15 Minamiboso3



写真10 八街市2 Photo10 Yachimata 2



写真12 山武市 Photo12 Sammu



写真14 南房総市2 **Photo 14** Minamiboso 2



写真16 館山市1 **Photo16** Tateyama1



写真17 館山市2 **Photo 17** Tateyama 2



写真19 君津市1 **Photo 19** Kimitsu 1



写真 21 君津市 3 Photo 21 Kimitsu 3



写真 23 君津市 5 Photo 23 Kimitsu 5



写真18 木更津市 Photo18 Kisarazu



写真 20 君津市 2 Photo 20 Kimitsu 2



写真 22 君津市 4 Photo 22 Kimitsu 4



写真24 君津市6 **Photo 24** Kimitsu 6

一般に、台風の進行方向の右側で最大風速が観測 される.今回の台風第15号において、南房総市に 近い館山のアメダスでは2時40分に最大瞬間風速 48.8 m/s の南南西の風が記録されているが、南房総 市の園芸施設は東側ではなく西側へ倒壊していた.



図6 南房総市(記号 M)で倒壊した園芸施設から推定 した風向と一致する時刻(2019年9月9日1時) における CReSS の10 m 風速分布

Fig. 6 10-m winds of CReSS at 0100 JST on September 9, 2019.



- 図7 木更津市(記号K)と八街市(記号Y)で倒壊した園芸施設から推定した風向と一致する時刻(2019年9月9日3時)における CReSSの10m
 風速分布
- Fig. 7 10-m winds of CReSS at 0300 JST on September 9, 2019.

千葉県・茨城県下での多くの園芸施設向も西側へと 倒壊していた.今回の台風第15号の風は極めて強 かったため、台風の進行方向の前面の東寄りの風で 多くの園芸施設が倒壊したと推定される.



- 図8 取手市(記号T)で倒壊した園芸施設から推定し た風向と一致する時刻(2019年9月9日4時40 分)における CReSSの10m風速分布
- Fig. 8 10-m winds of CReSS at 0440 JST on September 9, 2019.



図9 つくばみらい市(記号TM)で倒壊した園芸施設から推定した風向と一致する時刻(2019年9月9日7時)における CReSSの10m風速分布

Fig. 9 10-m winds of CReSS at 0700 JST on September 9, 2019.





2019.

4. まとめ

本研究では、強風の広範囲の面的な情報としての 風の解析値の有効性について、台風第15号に関わ る気象庁アメダスの10分平均値の地上10mでの風 と現地調査した園芸施設の被害状況を踏まえ評価し た. その結果, X バンド気象レーダで推定された高 度1kmでの風を同化した解析値による地上10mで の風は、広い範囲において気象庁アメダスで観測さ れた風速・風向と良い対応が見られた. 観測体制の 強化や同化技術の向上がより進めば、台風第15号 のような時の風の面的な情報を提供するシステムと なる可能性が高いと考えられる. また, そのデータ の地上10mでの風は、園芸施設の倒壊や破損状況 とも比較的良い対応が見られた.各地域での構造物 およびその耐風速などの情報を組み合わせれば、台 風などの強風災害時における初動対応の際の被害推 定のための有効な情報となることが期待される.

5. おわりに

本災害により被災された方々に心よりお見舞い申 し上げます.

謝辞

本研究の一部は、科学研究費補助金・特別研究促

進費「令和元年台風 15 号による停電の長期化に伴 う影響と風水害に関する総合調査」(代表:千葉大学 丸山 喜久教授)のもと行われたものである.NCEP-GFS は,https://nomads.ncdc.noaa.gov/data お よ び http://rda.ucar.edu/data/ds083.3 から取得した.MSM とLFM は気象業務支援センターより配信されたも のである.気象庁のアメダスとベストトラックは https://www.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php と https://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hppub-eg/besttrack.html よりダウンロードした.

参考文献

- 前坂剛・真木雅之・岩波越・三隅良平・清水慎 吾(2008):Xバンドドップラーレーダネットワー クを用いた地上風の推定手法について.第20回 風工学シンポジウム論文集. https://doi.org/10.14887/kazekosymp.20.0.34.0
- Shimose, K., Shimizu, S., Kato, R., and Iwanami, K. (2017): Analysis of the 6 September 2015 Tornadic Storm Around the Tokyo Metropolitan Area Using Coupled 3DVAR and Incremental Analysis Updates. J. Disaster Res., Vol.12, No.5, 956-966. https://www.fujipress.jp/jdr/dr/dsstr001200050956/

nups://www.1uj1press.jp/jar/ar/asstr001200050956/

- 前田久雄・友清友利子・前田潤滋(2008): NeWMeKの気圧観測網を用いた台風の風速推定の試み.第20回風工学シンポジウム論文集. https://doi.org/10.14887/kazekosymp.20.0.1.0
- 4) 一般社団法人日本施設園芸協会,温室設計指針 検討専門委員会(2018):農業用温室設置コスト 低減推進事業報告書(平成28年度補正予算国庫 補助事業)(第二分冊). https://jgha.com/wp-content/uploads/2019/11/

TM06-13-lowcost1808_2.pdf

- 5)静岡県経済産業部 農林業局 農業振興課 普及班 【静岡県農業革新支援センター】(2012):施設園 芸における台風・強風対策マニュアル. https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-310/ kisyou/documents/taifuukyoufuu.pdf
- 6) 森山英樹・佐瀬勘紀・小綿寿志・石井雅久(2003): 台風 0221 による千葉県・茨城県下の園芸施設構造の被災状況と考察. 農業施設 34 巻 3 号, 199-212. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ sasj1971/34/3/34_3_199/_pdf/-char/ja

(2020年8月5日原稿受付,
2020年9月4日改稿受付,
2020年9月4日原稿受理)

要 旨

本研究では、令和元年房総半島台風(台風第15号)が千葉県に接近・上陸した際の風の解析値の特 性を比較した。気象庁のメソスケールモデル(MSM)とローカル予測モデル(LFM)および東京の首都 圏に配備されたXバンドドップラーレーダーから推定された風を雲分解モデルに同化して得られた地 上10mでの風の解析値を比較すると、データ同化で得られた風の解析値は千葉県と茨城県の多くのア メダス観測所で観測された地上10mでの風速と風向を再現していることが確認された.また、データ 同化による解析値の風速・風向は、千葉県と茨城県での園芸施設の被害の地域特性とも対応しており、 今回のような台風の強風災害時の被害推定のための有効な情報となることが今後期待される.

キーワード:令和元年房総半島台風(台風第15号),風,園芸施設被害