



凡 例

**輪郭構造**

- 滑落崖と側方崖
  - 新鮮なまたは開析されていない冠頂をもつ滑落崖
  - 部分的に開析されている冠頂をもつ滑落崖
  - 冠頂が著しく開析された滑落崖
  - 冠頂が丸味をおびて不明瞭になった滑落崖
  - 開析されて無くなってしまった冠頂・滑落崖の推定復元位置
  - 共通の冠頂をもち、互いに反対方向を向く滑落崖
  - 中・細粒の流れ懸すべり面が地表に露出し、滑落崖にあたる急崖を呈しない斜面、冠頂は尾根の反対斜面とすべり面との交線である。
  - 後方崖、多重線等
- 移動体の輪郭・境界
  - 後に滑落崖があり、移動体の輪郭が不明瞭なし判定可能
  - 後の滑落崖は明確であるが、移動体の輪郭の判定が困難
  - 滑落崖はほとんど開析されてしまったが過去の移動体の一部(不安定土塊)が残存している
  - ほかの移動体や堆積物におおわれた部分
  - 斜面体の移動の初期状態、基岩から分離していないとしても不安定域・移動域と推定される範囲
  - 斜面移動体かどうか判定できない山体・小丘
  - 脚部線・削削域下限
- 内部構造
  - 二次・小滑落、産線の解析程度に応じて輪郭構造の場合と同様に表わす
  - サブユニットの境界、内部(二次)移動体輪郭
  - 移動体内の小尾根
  - 幅の広い溝状凹地、亀裂
  - 幅の狭い溝状凹地、亀裂
  - 進行亀裂
  - 線状窪地・小谷底線、一は谷の出口または谷底の傾斜方向
  - 池
  - 水のない窪地
  - 影陸地の前線
- 移動方向等
  - 移動体の主移動方向
    - すべり
    - クリープ(爬行)
    - 流れ・押し出し
    - 落石など
    - 前方への傾動または傾動を伴う移動とその方向
    - 元の斜面傾斜と逆方向へ傾動した斜面の傾斜方向
- その他
  - 運急線
  - 活断層(地すべりを変位させている顕著な断層)
  - 地層面等および節理・断層の走向・傾斜

行政区画 45.66km<sup>2</sup>

索引図

江津	温泉津
(見島)	川本
益田	木都賀
	大朝

島根県 ( )内は所属20万分1図の図名  
 1.江津市 2.浜田市 3.那賀郡

1:50,000 浜 田

1000m 0 1000 2000 3000

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院 許可なく複製を禁ずる発行の数字地図50000(地形画像)を複製したものである。(承認番号 平17地産、第539号)」